



Departament ÎNCERCĂRI DE LABORATOR ȘI „ÎN SITU”
Laboratorul de încercări ICECON TEST


ROMANIA, București, Șos. Pantelimon nr. 266, Sector 2, Cod 021652, CP 3-33
Tel.: +40 (21) 202 55 00; +40 (21) 255 07 34; +40 (21) 255 37 47
Fax: +40 (21) 255 14 20; +40 0374 201 272
e-mail: icecon@icecon.ro; <http://www.icecon.ro>

RAPORT DE ÎNCERCARE

Piatră spartă sort 31,5/63mm

APROBAT,

PRESEDINTE - DIRECTOR GENERAL
Prof. Univ. Emerit Dr. ing. Polidor BRATU
Membru Titular al Academiei de Științe
Tehnice din România



Numar raport încercare:
RI-18.09.278

Data: 14.09.2018
Nr. total pagini: 5

Proceduri și standarde de încercare:

PIA-01, SR EN 933-1:2012
PIA-06, SR EN 1097-2:2010

acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/CEI 17025:2005
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 779

SOLICITANT: Cristian Ispravnic

Contract (nr./ data): -

Comandă(nr./ data): 21861 / 2018

Proces - Verbal de Predare – Primire Raport de încercare (nr./ data):

Avizat	Verificat	
DIRECTOR DEPARTAMENT, Dr. Ing. Ovidiu Vasile 	DIRECTOR ȘTIINȚIFIC, Dr. Ing. Ramona Pințoi 	RESPONSABIL MQ, Ing. Mariana Stancu

Rezultatele prezentului raport de încercare se referă strict la obiectul încercat.
Orice trunchiere sau extrapolare a rezultatelor din cadrul prezentului raport implică asumarea răspunderii de către cel care o efectuează.
Raportul de încercare, este un document unitar la care se poate face referire sau care poate fi inclus într-un alt document numai ca atare.
Raportul poate fi reprodus numai integral, în condițiile alineatului precedent și cu acordul scris al laboratorului care l-a emis.

Prezentul Raport de încercare nu constituie și nu implică o aprobare a produsului de către
organismul de acreditare RENAR sau de către organismele de desemnare.

Difuzat la: 1 ex. Solicitant; 1 ex. Laborator:

ICECON S.A. ICECON TEST	GRUPA DE ÎNCERCĂRI LIA	Nr. raport încercare: RI – 18.09.278	Pag. nr. 2 / 5
--	---	---	-----------------------

1. IDENTIFICAREA OBIECTULUI ÎNCERCAT

Piatră spartă – sort 31,5/63mm prelevate de Cristian Ispravnic.

2. Descrierea obiectului încercat:

Piatră spartă sort 31,5/63mm – material prelevat de pe DJ 709 km 33+700-39+200.

3. Modul de prelevare: epruvetele au fost prelevate de beneficiar și aduse la ICECON TEST pentru încercări.

4. Încercări solicitate :

- Determinarea procentului de părți fine;
- Determinarea rezistenței la sfărâmare – Los-Angeles;

NU AVEM CERTITUDINĂ
 CĂ MATERIAUL A FOST
 PRELEVAT DE PE DJ 709.
 NU EXISTĂ PROCES VERBAL
 DE PRELEVARE.

5. Data primirii: 10.09.2018

6. Data încercării : 10.09.2018÷14.09.2018

7. Rezultatele încercărilor

Rezultatele determinărilor sunt prezentate în fișele de încercare, parte integrantă a prezentului raport.

8. Rezultatele provenite de la subcontractanți : Nu este cazul.

FIȘA DE ÎNCERCARE
DETERMINAREA PROCENTULUI DE PĂRȚI FINE

STANDARD:
SR EN 933-1:2012

COD PROCEDURĂ:
PIA-01

DATA: 10.09.2018+14.09.2018

OBIECTUL ÎNCERCĂRII: piatră spartă sort 31,5/63mm

CONDIȚII DE MEDIU: temperatura 23°C, umiditate 55%

CONDIȚIONARE: se usucă proba la (110±5)°C până la masă constantă

CONDIȚII SPECIFICE DE MEDIU LA ÎNCERCAREA PRODUSULUI: -

LOCUL ÎNCERCĂRII : Laborator ICECON TEST

METODA DE ÎNCERCARE: pct. 7 din SR EN 933-1:2012

REZULTATUL ÎNCERCĂRII

Nr crt	Caracteristici determinate	Simbol	UM	Valoare
1	Procentul părților fine	f	%	22,3

OBSERVAȚII: -



Responsabil încercare
Șef Divizie 1

dr. ing. Ramona PINȚOI

Șef Divizie 2: dr. ing. Ovidiu VASILE

FIȘA DE ÎNCERCARE

DETERMINAREA REZISTENȚEI LA SFĂRÂMARE (Los Angeles)

STANDARD:
SR EN 1097-2:2010

COD PROCEDURĂ:
PIA-06

DATA: 10.09.2018+14.09.2018

OBIECTUL ÎNCERCĂRII: piatră spartă sort 31,5/63mm

CONDIȚII DE MEDIU: temperatura 23°C, umiditate 55%

CONDIȚIONARE: se usucă proba la (110±5)°C până la masă constantă

CONDIȚII SPECIFICE DE MEDIU LA ÎNCERCAREA PRODUSULUI: -

LOCUL ÎNCERCĂRII : Laborator ICECON TEST

METODA DE ÎNCERCARE: pct. 5 din SR EN 1097-2:2010

REZULTATUL ÎNCERCĂRII

Nr crt	Caracteristici determinate	Simbol	UM	Valoare
1	Coeficientul LOS ANGELES	LA	%	47

OBSERVAȚIE:

- din sortul 8/16mm se extrage sortul 10/14mm, sort pe care se realizează încercarea





Responsabil încercare
Șef Divizie 1

dr. ing. Ramona PINTOIAȘ

Șef Divizie 2: dr. ing. Ovidiu VASILIE

ICECON S.A. ICECON TEST	GRUPA DE ÎNCERCĂRI LIA	Nr. raport încercare: RI - 18.09.278	Pag. nr. 5 / 5
--	---	---	-----------------------

**PAGINA DE SEMNĂTURI
COLECTIV DE ÎNCERCĂRI**

Funcția	Nume și prenume	Semnătura
Responsabil de încercare	Dr. Ing. Ramona PINȚOI	
Asistent încercări Operator	Tehn Mihaela VASILE	

ICECON s.a.
 *
 LABORATORUL ICECON TEST